# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเชบายล่างโทร. 045840640

ที่ สชป7.13 / / 2560 วันที่ 22 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเชบายล่าง

เรียน ผจบ.ชป.7

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเชบายล่าง ขอสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 ดังนี้

**1.สภาพภูมิอากาศ**

| **แผนที่อากาศ** (เวลา 01.00 น.) วันที่ 22 ม.ค. 2561 | **แผนที่ลมชั้นบน** (เวลา 01.00 น.) ระดับ 925 hPa | **ภาพถ่ายดาวทียม** |
|---|---|---|
|  |  |  |

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศ หนาวเย็นโดยทั่วไป ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอก ในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา ไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

## 2. สภาพฝน

ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2560

| สถานี | ปริมาณฝน ( มม. ) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 21 มกราคม 2561 | | | | | | | |
| | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | รวมฝนสะสม |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (รวม 7 วัน) |
| E 18 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## 3.สถานการณ์น้ำในเขื่อน

| เขื่อน | ระดับน้ำเก็บกัก | ความจุที่ระดับเก็บกัก | ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด | ระดับน้ำเริ่มส่งผล | จำนวนบานระบาย | ระยะ | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | | | | | | | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที) | | | ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เหนือน้ำ | เหนือน้ำ | (+)เพิ่มขึ้น | ท้ายน้ำ | ท้ายน้ำ | (+)เพิ่มขึ้น | (+)สูงกว่า | | | | ปริมาตรน้ำ | ร้อยละ |
| | ( ม.รทก. ) | (ล้าน ลบ.ม.) | (ลบ.ม./วินาที) | ( ม.รทก. ) | ( บาน ) | ( ม. ) | วันนี้ | (เมื่อวาน) | (-)ลดลง | วันนี้ | (เมื่อวาน) | (-)ลดลง | (-) ต่ำกว่า | วันนี้ | (เมื่อวาน) | เพิ่มขึ้น(+) ลดลง(-) | | |
| เขื่อนยโสธร | 126.00 | 22.40 | 2,558 | 125.40 | 8 | 0.20 ม. x3 บาน 0.30 ม. X 1 บาน ปิดบาน4 บาน | 124.92 | 124.79 | +0.13 | 119.05 | 118.79 | +0.26 | -0.48 | 84.51 | 56.96 | +27.55 | 16.22 | 72.41 |
| เขื่อนธาตุน้อย | 116.00 | 56.10 | 1,950 | 116.00 | 8 | 0.20 ม. X 1 บาน 0.30 ม. X 1บาน ปิดบาน 6 บาน | 115.70 | 115.70 | +0.00 | 111.48 | 111.50 | -0.02 | -0.30 | 36.97 | 36.88 | +0.09 | 51.94 | 92.58 |
| เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี | 113.00 | 13.00 | 1,320 | 114.80 | 5 | ปิดบาน | 112.71 | 112.71 | +0.00 | 108.45 | 108.48 | -0.03 | -2.09 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | 11.94 | 91.85 |

**1) <u>เขื่อนยโสธร</u>** ระดับน้ำเหนือเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61)อยู่ที่ +124.92ม.รทก.(เมื่อวานนี้อยู่ที่ +124.79ม.รทก.). ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.13 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) +119.05ม.รทก.(เมื่อวานนี้อยู่ที่ +118.79ม.รทก.) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.26 ม. คิดเป็นความจุที่ระดับเก็บกักเหนือเขื่อนร้อยละ 72.41 ปริมาณน้ำระบายผ่านเขื่อนวันนี้ (22ม.ค.61) 84.51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวานนี้ 56.96 ลบ.ม./วินาที) ระบายผ่านเขื่อนเพิ่มขึ้น 27.55 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง และระดับน้ำต่ำกว่าระดับตามมติคณะกรรมการกำหนด หรือ ระดับเริ่มส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง+125.40 ม. ระทก.อยู่ที่ 0.48 ม.

**2) <u>เขื่อนธาตุน้อย</u>** ระดับน้ำเหนือเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) อยู่ที่ +115.70 ม.รทก. (เมื่อวานนี้อยู่ที่ +115.70ม.รทก.) ระดับน้ำคงที่ 0.00 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) +111.48 ม.รทก. (เมื่อวานนี้อยู่ที่ +111.50ม.รทก.).ระดับน้ำลดลง 0.02 ม. คิดเป็นความจุที่ระดับเก็บกักเหนือเขื่อนร้อยละ 92.58 ปริมาณน้ำระบายผ่านเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) 36.97 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 36.88 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพิ่มขึ้น 0.09 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง และต่ำกว่าระดับตามมติคณะกรรมการกำหนด หรือ ระดับเริ่มส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง +116.00 ม.รทก. อยู่ที่ 0.30ม.

**3) <u>เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี</u>** ระดับน้ำเหนือเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61)อยู่ที่ +112.71 ม.รทก (เมื่อวานนี้อยู่ที่ +112.71 ม.รทก.) ระดับน้ำคงที่ 0.00 ม.รทก ระดับน้ำท้ายเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) +108.45ม.รทก.(เมื่อวานนี้อยู่ที่ +108.48ม.รทก.). ระดับน้ำลดลง 0.03 ม.รทก คิดเป็นความจุที่ระดับเก็บกักเหนือเขื่อนร้อยละ 91.85 ปริมาณน้ำระบายผ่านเขื่อนวันนี้(22ม.ค.61) 0.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวานนี้ 0.00 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำผ่านเขื่อนคงที่ 0.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักปกติและสูงกว่าระดับตามมติคณะกรรมการกำหนด +113.00 ม.รทก. อยู่ที่ 0.29 ม. ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับเริ่มส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง+114.80 ม.รทก.อยู่ที่2.09ม.

## 4.แนวโน้มสถานการณน้ำในเขื่อนพื้นที่ตอนบน

| ลำดับที่ | เขื่อน | ปริมาณระบายน้ำสูงสุด | ปริมาณน้ำระบาย (ลบ.ม.ต่อ วินาที) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 22 มกราคม 2561 | | | | | | | |
| | | | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน(+) |
| | | ลบ.ม./วินาที | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ลดลงจากเมื่อวาน (-) |
| 1 | เขื่อนมหาสารคาม | 1,704.00 | 67 | 61 | 64 | 79 | 79 | 85 | 83 | -2.00 |
| 3 | เขื่อนวังยาง | 1,260.00 | 45 | 24 | 32 | 24 | 79 | 79 | 79 | +0.00 |
| 2 | เขื่อนร้อยเอ็ด | 1,580.00 | 133 | 135 | 101 | 101 | 101 | 134 | 130 | -4.00 |
| 4 | เขื่อนลำเชบาย(อำนาจเจริญ) | 1,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 |

## 5. สภาพน้ำท่า

| แม่น้ำ | สถานี | ปริมาณความจุสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) | ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) วันนี้ | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที) วันนี้ | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที) เมื่อวานนี้ | ตลิ่ง (+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า | แนวโน้มสถานการณ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำชี | E 18 | 977 | 131.70 | 125.13 | 157.20 | 166.80 | -6.57 | ลดลง |
| แม่น้ำชี | E 20 A | 1,000 | 122.00 | 116.01 | 121.90 | 112.00 | -5.99 | ทรงตัว |
| แม่น้ำมูล | M 7 | 2,300 | 112.00 | 107.17 | 52.10 | 56.10 | -4.83 | ลดลง |
| ลำเชบาย | M179 A | 250 | 117.40 | 113.18 | 47.00 | 47.00 | -4.22 | ทรงตัว |

**ที่มา**: ข้อมูลจากเว็บไซต์http://hydro-3.com และhttp://hydro-4.com

## 6. สถานการณ์น้ำท่วม เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทินกร เหลือล้น)

ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง